Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «29» апреля 2017 года

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад» №9» (МБДОУ № 9)
Адрес объекта: **344048, г. Ростов-на-Дону, ул. Владиленская, 223.**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть (ОПС)				ДЧ-И (О, С, Г, У)		
6.2	Акустические средства	Есть (ОПС)				ДЧ-И (О, С, Г,У)		
6.3	Тактильные средства	нет				нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ДЧ-И (О, С, Г, У)**			Требуется принятие технических решений согласно ПБ-2

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить регламентные работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.